

Biblioteca Ernesto Ragionieri				Scheda:	2-A	
Data rilievo:		Scheda descrittiva dell'immobile. Interno		Cat.	Progr.	
18/10/2021					1	
PIANO TERRA						
Locale	Destinazione	Elemento edilizio	Descrizione	Stato conservativo		
Num.				(indicare A, B, C o D)		
1.	Corridoio di ingresso principale	Pavimento	Marmo e pietra, lievi segni di usura	A		
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B		
		Tinteggiatura		B		
		Porte interne 1, 2	Legno	A		
		Porte esterne 1, 2	Legno	A		
		soffitti		A		
2.	Servizi generali	Pavimento	Cotto, lievi segni di usura	B		
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B		
		Tinteggiatura		A		
		Porte interne	1	Legno	A	
			2	Legno	A	
			3	Legno	A	
			4	Chiusa	A	
		Finestre 1,2,3,4	Legno	B		
		Vetrata		A		
		Davanzali		B		
Soffitto		A				

3.	Lettura e prestito (sezione ragazzi)	Pavimento		Cotto, lievi segni di usura	A
		Battiscopa		Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura			B
		Porte interne	1-2-3-4	4 chiusa	A
		Finestre 1,2,3,4,			A
		Soffitto			A
4.	Vano scala sinistro	Pavimento		Cotto/pietra	A
		Battiscopa		Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura			B
		Finestra			A
		Davanzale			C
		Porta interna	1		A
		Porta esterna	1		A
		Soffitto			A
5.	Vano scala destro	Pavimento		Cotto/pietra, segni di usura	B
		Battiscopa		Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura			B
		Porta interna	1, 2		A
		Porta esterna	1		A
		Finestra	1		A
		Davanzali	1		B
		Soffitto			A
		Rivestimento			

		Sanitari	Wc	Segni di usura	B
			Lavabo	Segni di usura	B
6.	Opere divulgazione per ragazzi e lettura a prestito	Pavimento		Cotto, lievi segni di usura	A
		Battiscopa		Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		Umidità capillare	B
		Porte interne	1,2,3 4,5,6		A
		Finestre	1,2		A
		Davanzali	1-2		B
		Soffitto			A
7.	Laboratorio informatico ed apprendimento o linguistico	Pavimento		Cotto, segni di usura	B
		Battiscopa		Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura			B
		Porta interna	1, 2		A
		Finestra	1, 2		A
		Davanzale	1, 2		A
		Soffitto			A
8.	Guardaroba e servizi	Pavimento		Cotto	A
		Battiscopa		Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Rivestimento			C
		Tinteggiatura			C
		Porta interne bagni 1, 2, 3, 4, 5			A
		Porta esterne 1,2,3,4			A
		Finestre	1, 2	Non raggiungibili	

		Davanzale 1, 2	Non raggiungibili	
		Soffitto		A
		Controsoffitto		A
9.	Consultazioni e Narrativa	Pavimento	Cotto/pietra, lievi segni di usura	A
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna 1, 2		A
		Finestra 1, 2		A
10.	Letteratura di viaggio e guide turistiche	Pavimento	Cotto/pietra, lievi segni di usura	A
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna 1, 2		A
		Finestra 1, 2		A
		Soffitto		A
11.	Area Cinema	Pavimento	Cotto/pietra, lievi segni di usura	A
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna 1, 2		A
		Finestra 1, 2		A
		Soffitto		A
12.	Sala incontri, conferenze ecc.	Pavimento	Lievi segni di usura	A
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna 1		A

		Porta esterna 1		A
		Finestre 1,2,3,4,5		A
		Davanzali		A
		Soffitto		A
13.	Sala di servizio alla sala incontri	Pavimento	Lievi segni di usura	A
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna 1,2		A
		Porta esterna 1		A
		Finestre 1,2,3,4		A
		Davanzali		A
		Soffitto		A
14.	Spazi studio con scaffali ad accesso libero	Pavimento	Lievi segni di usura	A
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna 1,2,3,4		A
		Porta esterna 1		A
		Finestre 1,2,3,4,5		A
		Davanzali		A
		Soffitto		A
15.	Spazi studio	Pavimento	Lievi segni di usura	A
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna 1,2		A

		Porta esterna 1		A
		Finestre 1,2		A
		Davanzali		A
		Soffitto		A
16.	Corridoio e servizi igienici lato destro	Pavimento	Lievi segni di usura	A
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna 1,2,3,4		A
		Porte interne bagni 1,2,3		A
		Rivestimento		B
		Servizi igienici		B
		Finestre		A
		Davanzali		A
		Soffitto		A
PIANO PRIMO				
Locale	Destinazione	Elemento edilizio	Descrizione	Stato
Num.				conservativo (indicare A, B, C o D)
17.	Servizi igienici lato sinistro	Pavimento	Lievi segni di usura	B
		Tinteggiatura		B
		Porte interne bagni 1,2,3,4,5		A
		Rivestimento		C
		Sanitari		B

		soffitti		A
18.	Area studio	Pavimento	Lievi segni di usura	B
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porte interne	1,2,3, 4,5,6	A
		Finestre	1,2,3,4, 5,6,7,8	A
		Porta esterna (terrazzo)	1	A
		Davanzali		A
		Terrazzo		A
		soffitti		A
19.	Corridoio antistante l'area studio	Pavimento	Lievi segni di usura	B
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porte interne	1,2	A
		soffitti		A
20.	Area studio, consultazione ricerca, bibliografia e reference	Pavimento	Segni di usura	C
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porte interne	1,2,3, 4,5,6	A
		Finestre	1,2,3,4,5, 6,7,8,9	A

		Davanzali		A
		soffitti	Intonacato/capriate in legno	A
21.	Uffici e corridoio lato sinistro	Pavimento	Lievi segni di usura	B
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porte interne		A
		Finestre 1,2,3		A
		Davanzali		A
		soffitti	Legno e tavelle	A
22.	Servizio igienico	Pavimento	Lievi segni di usura	B
		Tinteggiatura		B
		Porta bagno		A
		Rivestimento		C
		sanitari		B
		soffitti		A
23.	Sala Luzi	Pavimento	Lievi segni di usura	A
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porte interne 1,2,3,4,5		A
		Finestre 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11		A
		Davanzali		A
		soffitti	Capriate in legno	A

24.	Corridoio e servizi igienici lato destro	Pavimento	Segni di usura	C
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna 1,2,3		A
		Porte interne bagni 1,2,3		A
		Rivestimento		C
		Sanitari		B
		Soffitto		A
25.	Spazio fondi speciali e fondi antichi	Pavimento	Segni di usura	C
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porte interne 1,2		A
		Finestre 1,2,3		A
		Davanzali		A
		Soffitto		A
PIANO AMMEZZATO				
Locale	Destinazione	Elemento edilizio	Descrizione	Stato conservativo (indicare A, B, C o D)
Num.				
26.	Servizio igienico	Pavimento	Lievi segni di usura	A
		Tinteggiatura		B
		Porta interna bagno		A
		Rivestimento		C
		Sanitari		B

		soffitti		A
27.	Uffici	Pavimento	Lievi segni di usura	B
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porta interna		A
		Finestre		A
		Davanzali		A
		soffitti		A
PIANO SOTTOTETTO				
Locale	Destinazione	Elemento edilizio	Descrizione	Stato
Num.				conservativo (indicare A, B, C o D)
28.	Uffici	Pavimento	Lievi segni di usura	B
		Battiscopa	Solo verniciato, colore da riprendere	B
		Tinteggiatura		B
		Porte interne		A
		Finestre		A
		Davanzali		A
		soffitti		A

Biblioteca Ernesto Ragionieri				Scheda:	2-B
Data rilievo	Scheda descrittiva dell'immobile - Esterno			Cat.	Progr.
18/10/2021					1
Zona	Destinazione	Superficie		Descrizione	Stato conservativo
Area Libera	A verde	mq	330,00		A
	A ghiaia	mq	1.516,00		B
Area pavimentata	Lunetta	mq	66,00		B
	Marciapiede	mq	80,00		B
	Corte ingresso	mq	318,00		A
	Corte interna	mq	112,00		B

Biblioteca Ernesto Ragionieri				Scheda	2-C
Data rilievo	Scheda descrittiva dell'immobile Sistemi edilizi			Cat.	Progr.
18/10/2021					
Sistema edilizio	Tipologia		Componente	Descrizione	Stato conservativo
Struttura	Portante verticale				A
	Solai	P.T.			A
	Solai	P.1			A
	Solai	P.2			A
Tamponamenti	Esterni				A
Partizioni interne	Pareti divisorie				B
Copertura	Falde				B
					B
	Tettoie/ pensiline			NON PRESENTE	
				NON PRESENTE	
Recinzione	Muratura			NON PRESENTE	
	Metallica			NON PRESENTE	